


藤沢東小学校区内



- ① 抜け道で車が多い。見通しが悪い。
- ② ~③ 【新たにポール設置済】歩道なし。
- ④ 東小関係車両の徐行運転の徹底。道幅狭く死角も多い。
- ⑤ 暗い。この付近をスピードを出して走る車がある。
- ⑥ 見通し悪く対向者や二輪車との接触注意。【対策を市に要請済】
- ⑦ 道幅が狭いが抜け道になっている。【対策を市に要請済】
- ⑧ 一時停止不履行・セブンイレブンからの出庫車の進路に注意。
- ⑨ 信号がなくて車が停まらない。
- ⑩ 道幅が狭く自転車が多い。
- ⑪ 横断歩道はあるが、停まらない車が多いため左右確認。見通し悪く、夜は暗い。
- ⑫ 【対策済：フェンス設置】水路に落ちないように注意。
- ⑬ 歩道が狭い、車が歩道に停車することがある。
- ⑭ 老人ホームの送迎車に注意。
- ⑮ 抜け道利用で事故多い。
- ⑯ 道幅が狭く、車のはみだす。
- ⑰ フェンス沿いに草が多く、見通しが悪い。
- ⑱ スピード注意。
- ⑲ 逆走車あり。
- ⑳ 交通量多いが、横断者あり。（必ず横断歩道を渡ること。）
- ㉑ 横断注意。車が飛び出してくることあり。

②～③ 駅前商店街【車道との間にポール設置済】



歩道が片側のみ。車同士がすれ違う際には、歩道に侵入する。狭く、歩行者と車の接触リスクがある。通学路ではないが生活道路であり、利用率が高い。

⑫緑団地そばの水路



カーブが急で見通しが悪い。現在設置されているミラーでは道路の確認が辛い。

⑥大ガード



見通しが悪く、道幅も狭い。急な坂道であるため、スピードを出したバイクや自転車との接触注意。

⑦付近 ちびっこ公園前



交通量が多いが道幅が狭く危険。通学班の集合場所であり、子供たちがよく遊んでいる。

②①さくら公園前



子供の飛び出しの可能性があり、危険。