


# 藤沢東小学校区内



-  飛び出し注意
-  交通量多い、スピード注意
-  信号機設置希望
-  ミラー設置希望

- ① 抜け道で車が多い。見通しが悪い。
- ② ~③ 歩道なし。
- ④ 東小関係車両の徐行運転の徹底。道幅狭く死角も多い。
- ⑤ 暗い。この付近をスピードを出して走る車がある。
- ⑥ 禁止時間に車が通る。見通し悪く対向者や自転車との接触注意。
- ⑦ 道幅が狭いが抜け道になっている。
- ⑧ 一時停止不履行・セブンイレブンからの出庫車の進路に注意。
- ⑨ 信号がなくて車が停まらない。
- ⑩ 道幅が狭く自転車が多い。
- ⑪ 横断歩道はあるが、停まらない車が多いため左右確認。見通し悪く、夜は暗い。
- ⑫ 【対策済：フェンス設置】水路に落ちないように注意。
- ⑬ 歩道が狭い、車が歩道に停車することがある。
- ⑭ 老人ホームの送迎車に注意。
- ⑮ 抜け道利用で事故多い。
- ⑯ 道幅が狭く、車のはみだす。
- ⑰ フェンス沿いに草が多く、見通しが悪い。
- ⑱ スピード注意。
- ⑲ 逆走車あり。
- ⑳ 交通量多いが、横断者あり。
- ㉑ 横断注意。車が飛び出してくることあり。

②～③ 駅前商店街



歩道が片側のみ。車同士がすれ違う際には、歩道に侵入する。狭く、歩行者と車の接触リスクがある。通学路ではないが生活道路であり、利用率が高い。

⑫緑団地そばの水路



カーブが急で見通しが悪い。現在設置されているミラーでは道路の確認がし辛い。

⑦付近 ちびっこ公園前



交通量が多いが道幅が狭く危険。通学班の集合場所であり、子供たちがよく遊んでいる。

⑫1 さくら公園前



子供の飛び出しの可能性があり、危険。